

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0121-43	FECHA:	



Foto 1: Pintura de interior y exterior



Foto 2: Sustitución de techo Lamina y estructura Modulo 1 de madera por metal.



Foto 3: Mingitorio



Foto 4: Accesorios de inodoro en mal estado




Foto 5: Lamparas led en mal estado





Foto 6: Instalación de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0121-43	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de portón de ingreso y repello de muro



Foto 8: Sustrucción de lavamanos en mal estado



Foto 9: Cambio de chapa y puerta de madera por metal




Foto 10: Sustrucción de pila en mal estado



Foto 11: Sustrucción de techo y estructura de madera por metal

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

