



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Mirador, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03- 0122-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de canales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☒ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03- 0122-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de lámparas



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Escuela Oficial Rural Mixta
---	--