

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0126-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: TECHADO CON LAMINAS TROQUELADAS DE ALUZINC CALIBRE 26 MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 AZM150 MDA. EN AULA NUMERO 4.



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINAS TROQUELADAS DE ALUZINC CALIBRE 26 MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 AZM150 MDA. EN EL AREA DE LA PILA Y SALIDA DE EMERGENCIA.



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINAS TROQUELADAS DE ALUZINC CALIBRE 26 MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 AZM150 MDA. EN AULAS NUMERO 2 Y 3.



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN AULA NUMERO 4. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO . ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL. EN EL AREA DE LA PILA Y SALIDA DE EMERGENCIA.



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL EN AULA NUMERO 10.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sactepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0126-43	FECHA:	6/10/2025




Foto 7: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN AULA NUMERO 3.



Foto 8: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN AULA NUMERO 12.



Foto 9: SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DEL AULA NUMERO 9.



Foto 10: INSTALACION DE CANALES DE METAL



Foto 11: SUSTITUCION DE TUBERIA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL.



Foto 12: REPARACION DE MINGITORIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0126-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 13: SUSTITUCION DE AZULEJOS EN SANITARIOS.



Foto 14: REPELLO MAS CERNIDO EN MURO EXTERIOR DE AULA NUMERO 9.



Foto 15: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO.



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---