

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Ixcocolchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0132-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulos de aulas No. 1, 4. PUERTAS DE METAL 4.3 Sustitución de puerta, VENTANAS, 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventanas, 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 2: Módulo de Aulas No. 1. 6. PISO, 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: MODULO DE AULAS No. 2. 4. PUERTAS DE METAL, 4.2 Sustitución de chapa 5. VENTANAS, 5.5 Sustitución de vidrio.



Foto 4: Módulo de COCINA, 20. REPARACIÓN DE COCINA, 20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 ornillas, 20.5 Sustitución de Chemenea de concreto, 20.7 Intalación de azulejo en estufa rural. 6. PISO,



Foto 5: Foto 3: MODULO DE BAÑO, 4. PUERTA DE METAL, 4.1 Mantenimiento a estructura, 4.3 Sustitución de chapas. 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

