



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea "La Asunción Potrerillos".
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-134-43	FECHA:	10-03-2025.




Foto1: Sustrución de Lámina, Por láminas troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustrución de estrucctura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrución de agua pluvial de metal por PVC.




Foto 4: Sustrución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 5: Sustrución de puertas



Foto 6: Sustrución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Gabriela Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público