

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIQUINIQUE VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1086-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura, lijado, cepillado, aplicación de pintura a 10 puertas de las aulas y 6 puertas de los sanitarios.




Foto 2: Sustitución de chapas en 3 puertas.



Foto 3: Sustitución de vidrios en los módulos 2 y 3.




Foto 4: Sustitución de piso cerámico en 3 aulas y 2 cocinas, módulo 1, 2 y 3.




Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores en módulos 2 y 3



Foto 6: Instalación de tubería de agua de la línea general al rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquinique Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1086-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 7: Sustrucción de alubrado eléctrico en 7 aulas y los correctores, se cambiarán las lámparas por focos led.



Foto 8: Sustrucción de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.