



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCÓS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0023-43	FECHA:	10/03/2025




Foto7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Foto 3:

Foto 4: PISO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

ROLANDO EFRAIN VELASQUEZ PABLO
Firma y sello del Presidente de la OPF



MYNOR PABLO VELASQUEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 3: VENTANAS



Foto 4: PISO



Foto 5: REPARACION DE COCINA



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ROLANDO EFRAIN VELASQUEZ PABLO
Firma y sello del Presidente de la OPF



MYNOR PABLO VELASQUEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

