



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0026-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada con elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustrucción de puerta




Foto 4: Sustrucción de inodoro



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

V. de la Cruz

Firma y sello del Presidente del



M. Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo

