


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0027-43	FECHA:	10/03/2025



C:\Users\Delin\Downloads\WhatsApp Image 2025-03-25 at 6.17.24 PM (1).jpeg
Foto1: Sustritióñ de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustritióñ de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustritióñ de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustritióñ de Estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustritióñ de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustritióñ de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0027-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Foto 9: Sustitución de puerta (1 m X 2.92 m)



Foto 8: Sustitución de puerta (1 m X 3.8 m)



Foto 9: Sustitución de puerta (1 m X 3.8 m)



Foto 10: Sustitución de puerta (89 cm X 2.8 m)




Foto 11: Sustitución de Chapa



Foto 12: Sustitución de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0027-43	FECHA:	10/03/2025



Foto13: Sustitución de chapa




Foto 14: Sustitución de chapa



Foto 15: Sustitución de chapa



Foto 16: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

