



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Tuixoque, Adea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04 0029-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Sustitución de malla a portón de baranda de metal.



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

