



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Torre, Aldea Tucihlupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0031-43	FECHA:	18/06/2025



Foto1: Cambio de techo por deterioro módulo 2



Foto 2: Muro perimetral del módulo 2



Foto 3: Focos en el aula en todas las aulas



Foto 4: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 5: Cambio de rotoplas



Foto 6: Cambio de pileta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO | x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Torre, Aldea Tucihilupe	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0031-43	FECHA:	18/06/2025	



Foto 7: Cambio de techo por deterioro Módulo 1



Foto 8: Interior del techo que se va cambiar Módulo 1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

