

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO: ☒

DURANTE: ☐

POSTERIOR: ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Terminal, Aldea Piedra de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0034-43	FECHA:	03/03/2,025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troqueladaaluzinc 26



Foto 2: Sustrucción de Vidrios.




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---