



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0035-43	FECHA:	08/10/2025




Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO I, MARCA EXCELLO LATEX ACRILICA SHERWIN WILLIAMS



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO II, MARCA EXCELLO LATEX ACRILICA SHERWIN WILLIAMS




Foto 3: REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC "3"



Foto 4: CANALES DE BAJAS DE AGUA PLUVIAL DE PVC




Foto 5: MEJORAMIENTO A LAMINA CON PINTURA ANTICORROSIVA 2000 FAST DRY DE SHERWIN WILLIAMS



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

