



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Vega Playa, Aldea Chixal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0037-43	FECHA:	7/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de cerámico



Foto 6: Sustrucción de piso de cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emiliano Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

