

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Antonio Aldea Piedra de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0038-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1.1 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 1.2 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4.1 sustitucion de chapa



Foto 4.2 Sustitucion de puerta



Foto 4.3 mantenimiento a estructura (lijado a cambio de tuvo, cepillado,sujetaciones aplicacion de pintura)




Foto 5.1 sustitucion de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Antonio Aldea Piedra de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0038-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 5.2 Sustitución de ventana d madera de metal mas vidrio



Foto 5.3 sustitucion de vidrios



Foto 5.4 mantenimiento a balcones de metal




foto 9.1 pintura en muros exteriore e interiores.



Foto10.1 sustitucion de accesorios inodoro (conta llave, tubo de abasto y tanque.



Foto 17.1 reparacion de lamparas 17.2 sustitucion de focos ahorradoras
17.3 sustitucion de Plafoneras. 17.4 sustitucion de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público