

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Nueva Esperanza, Aldea Tuilelen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0039-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada Aluzinc, calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura cepillado y aplicación pintado de puerta



Foto 4: Sustitucion de vidrios



Foto 5: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico



Foto 6: Sustitucion de piso granito por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familiares





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Nueva Esperanza, Aldea Tuilelen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0039-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: Sustitucion de canales PVC



Foto 8: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 9: Mantenimiento a estructura lijado y cepillado y aplicación de pintura apuertas del servicio Sanitario



Foto 10: Sustitucion de tubería PVC aguas negras



Foto 11: Reparacion de plancha de Concreto de patio



Foto 12: sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Nueva Esperanza, Aldea Tuilelen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0039-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 13: Sustitución del cableado eléctrico



Foto 14: Aplicación de repello de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo

