

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, Aldea Tuixoque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0040-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 1.2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2.2: Sustrucción de soporte de madera por metal.




Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

