

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Francisco, Aldea Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0044-43	FECHA:	07/03/2025



Foto1: Sustrucion de balcones de metal



Foto2: Sustrucion de balcones de metal



Foto 3: Foto 2: Sustrucion de canal de pvc, reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc 3" y sustitucion de soporte o pescante de metal para canal



Foto 4: Foto 2: Sustrucion de canal de pvc, reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc 3" y sustitucion de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo M. W.



Firma y sello del Presidente de la O

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Púb