

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0047.43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucion de lámina



Foto 2: sustrucion de lámina



Foto 3: Sustrucion de puerta



Foto 4: Sustrucion de chapas




Foto 5: Mantenimiento de porton



Foto 6: Sustrucion de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0047-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 8: sustitucion de piso



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustitucion de lamparas Led 120



Foto 11: Instalacion de Luz Electrica



Foto 12: instalacion de Luz Electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público