

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Lindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0051-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de planchas de concreto de patio






Foto 6: Sustitución de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

