

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                    | MUNICIPIO:                     | COMITANCILLO                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA, OFICIAL RURAL, MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR, UNIDO, LA ESPERANZA, |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0053-43                 | FECHA:                         | 7/03/2025                    |



Foto1: PUERTAS DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (lijado y aplicación de pintura)



Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 6: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                                               |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                     | MUNICIPIO:                     | COMITANCILLO                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA, OFICIAL, RURAL MIXTA, | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR, UNIDO LA ESPERANZA, CASERIO LOS BUJES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0053-43                  | FECHA:                         | 27/03/2025                                    |



Foto7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: SUSTITUCION INODORO



Foto 9: SUSTITUCION DE MEZCLADORA LAVAMANOS (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO) Y MINGITORIOS



Foto 10: MANTENIMIENTO A REPOSADERAS (tapaderas quebradas y extraviadas)



Foto 11: REPARACION DE RED DE DRENAJE (tuberia dañada sistema de drenaje aguas negras fuga bajo el piso)



Foto 12: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE (tuberia PVC dañada fuga de agua bajo el piso)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la ORP

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público