



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0054-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Sustrucción de Vidrios.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc



Foto 6: Sustrucción inodoro.

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒









DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0054-43	FECHA:	10/03/2025



Foto7: Sustitución de piso cerámico.



Observaciones: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público