



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA TIBIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0057-42	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Sustrución de puerta que incluye sustitucion de candado por chapa



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto por granito en la cocina



Foto 3: Sustrución de reposadera, caja de registro, red de agua potable llave de chorro y sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 4: Reparación de muro o pared de la cocina



Foto 5: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Rina F...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público