



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TOJMAX, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0115-43	FECHA:	08/10/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura anticorrosiva R15 de celco).



Foto 2: Cambio de chapa marca Yale de una puerta.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal de ventanas (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva R15 de celco) a dos manos.



Foto 4: Pintura en muros Exteriores e interiores, con pintura de latex Excello de Sherwin Williams.




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en el corredor y contorno de la escuela de 10 cm de espesor.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada calibre 12 cuadro de 2 pulgadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

