



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEQUIAC, ALDEA SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0150-41	FECHA:	08/10/2025



Foto 1: VIDRIO TRANSPARENTE QUEBRADO DE 5 MILIMETROS DE GROSOR CON MEDIDAS DE 20x60CM




Foto 2: CAMBIO DE CANAL DE PVC




Foto 3: PINTURA DE AULAS DESGASTADA



Foto 4: LOSA DE PATIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON FISURAS Y HUNDIMIENTO






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público