

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB AENXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0155-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Cubierta de lamina.
Sustitución de lamina por lamina troquelada alucin calibre 26



Foto 2: puertas de metal
mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura)




Foto 3: puertas de metal
Sustitucion de puerta de emtal



Foto 4: Piso
reparacion de piso de concreto



Foto 5: Piso
sustitucion de piso ceramico



Foto 6: Piso
sustitución de bajada de agua pluvial PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Antonio Pérez Cabid
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0155-41	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Pintura en muros de contención

 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Red de agua potable

 Sustitución de llave de chorro



Foto 3: Red de agua potable

 Sustitución de inodoro



Foto 4: Red de agua Potable

 Reparación y mantenimiento de cisternas / depositos de agua



Foto 5: Reparacion de cocina

 Mantenimiento a estufa rural




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COPB





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

