

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0172-43	FECHA:	03/03/2025



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada renglón 1.1



Foto 2: Sustitción de piso cerámico renglón 0.6



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio renglón 16.1



Foto 4: Sustitución de toma de corrientes dobles renglon 17.8




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles renglón 17.8



Foto 6: Sustitución de lámparas de tipo led renglón 17.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Ramiro López Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF




 Efraín Isidro Orozco

Firma y Sello Director Centro Educativo

