

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. FBC. ALDEA CHICAJALAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICAJALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0174-43	FECHA:	8/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26




Foto 2: Reparacion de puertas, pintado y lijado.



Foto 3: Sustrucción de porton de metal



Foto 4: sustrucción de ventanas modulo 2 (vidrio)



Foto 5: Loza de patio modulo 2 Reparacion de inodoros y accesorios




Foto 6: Sustrucción de canal por pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. FBC. ALDEA CHICAJALAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICAJALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0174-43	FECHA:	8/03/2025



Foto1: Sustitucion de inodoros



Foto 2: Reparacion de cableado eléctrico




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

