

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0179-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de canal de pvc tipo colonial



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 6: Reparación de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

