

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIJALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0183-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Sustrucción de Vidrios



Foto 2: Sustrucción de Balcones de metal.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 6: Sustrucción de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Tuijala

