

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cimientos, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0185-43	FECHA:	18/06/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto (por piso de granito + instalación)



Foto 2: Sustitución de inodoro en el área de servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

