



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcaychis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0190-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores circulación (Modulo 1)



Foto 2: Pintura en muros exteriores aulas (Modulo 2)



Foto 3: Pintura en muros exteriores 6 aulas de 2 niveles (Modulo 2)



Foto 4: Mantenimiento a baranda de metal (Módulo 2)



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (Modulo 2)



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (Módulo 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcajchis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0190-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Sustrucción de Chapa (Módulo 4)





Foto 8: Sustrucción de vidrios(Módulo 4)



Foto 9: Reparación de cableado Eléctrico (Módulo 4)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

