

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Prof. Horacio David Reyna D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chamaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 04 - 0197 - 43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación, pernos de 14 pulgadas



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijación, tornillo punta broca pulser




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--