

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0206-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada TT#28



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustrucción de bajada de agua pluvial




Foto 5: Reparación de cuneta



Foto 6: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
CONSEJO EDUCATIVO
CASERIO CERRO LOS BUJES
COMITANCILLO, GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO CERRO LOS BUJES
COMITANCILLO, GUATEMALA, C.A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0206-43	FECHA:	03/03/2025




Foto7: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

