

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA BACCHUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1171-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustitución de canal y bajadas de agua, módulo 2.



Foto 2: Sustitución de chapa de una puerta, módulo 2



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento, modulo 2



Foto 4: Sustitución de de piso de torta de cemento, módulo 2.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores módulo 1 y 2.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores, módulo 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPRC





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA BACCHUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1171-43	FECHA:	6/06/2025





Foto 7: Sustitución de lámparas tipo LED, módulo 1 y 2.




Foto 8: Sustitución de lámparas tipo LED, módulo 1 y 2.




Foto 9: Sustitución de bomba de agua, área general.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

