

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuixoque, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5265-45	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2 ESTRUCTURA DE DE TECHO. 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: 4 PUERTAS DE METAL. 4.3 Sustitución puertas y 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitarios



Foto 4: 5 VENTANAS. 5.3 Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. 7.2 Sustitución de canal de pvc. Y 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 10.5 Sustitución de lavamanos y 10.8 Sustitución de mingitorio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público