

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACPIC, ALDEA SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0012-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera , por metal



Foto 3: Sustitución de chapa




Foto 4: Sustitución de vidrios, sustitución de balcones de metal



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACPIC, ALDEA SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0012-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustrucción de accesorios de depósito de agua,



Foto 8: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

