

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío tierra Blanca, Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0018-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada Alucinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de capotes de lamina para lamina troquelada



Foto 3: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de muro perimetral de block.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto corredor de las aulas modulo 1 y 2




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores de las 4 aulas del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Amicar Adolfo Mejía Bautista
Firma y sello del Presidente de la OPF



Aleyda Marina Pérez Rábago
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son documentos actualizados y controlados.

[Página]