

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zatlá, Aldea Baljetre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0024-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito




Foto 5: Sustrucción de estufa rural c(completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OMP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---