



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE MUSHNÁN, ALDEA CHICAS ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0029-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en aulas



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina



Foto 5: Reparación de estufa rural



Foto 6: Reparación de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Basilio Basue

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

