

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Ixcániche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0041-45	FECHA:	6 de junio de 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, sepillado y aplicación de pintura de 6 puertas)



Foto 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

