

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Salitre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0045-45	FECHA:	5/09/2025




Foto 1: Sustrucción de Lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




FOTO 2. Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura) puertas de aulas



FOTO 4. Sustrucción de vidrios 0.45 mts. X 0.20 mts.



FOTO 5. Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6. Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del ZOPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

