

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB No. 2 Anexo a EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0056-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura: cepillado y aplicación de pintura a puertas de las aulas



Foto 2: Sustitución de chapas en puertas escolares



Foto 3: Pintura exteriores e interiores de edificio escolar de 6 aulas de dos niveles



Foto 4: Pintura exteriores e interiores de edificio de 4 aulas de dos niveles.





Foto 5: Sustitución de dos estufas rurales completas incluye chimenea y plancha de metal, y sustitución de plancha de metal de la otra estufa rural



Foto 6: Aplicación de repello de muro de contención y sustitución de baranda de metal con tubo de proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB No. 2 Anexo a EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0056-41	FECHA:	10/03/2025




Foto7: sustitución de balcones de metal en cocina escolar



Foto 8: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pbc



Foto 9: Pintura a paredes Exterior e interior cocina escolar y mantenimiento de estructura: cepillado y aplicación de pintura a puertas de cocina escolar. Mantenimiento a balcones de metal de cocina escolar



Foto 10: Sustitución de lavatrastos más accesorios. Sustitución de piso de concreto a piso de cerámico




Foto 11: Sustitución de pila en cocina escolar



Foto 12.: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.  

Firma y Sello Director Centro Educativo P. 