

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSÉ IXCANICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0095-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustrucción de deposito de agua



Foto 6: Sustrucción de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reinaldo Ovidio MB

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

