

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RIURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0100-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: sustitución de balcones



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto espesor 0.10 cm.




Foto 5: cuneta de concreto



Foto 6: sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cortar el exceso de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

