

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Regional Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0218-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: PUERTAS DE METAL



Foto 2: VENTANAS



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASAMBLA DE PADRES DE FAMILIA		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Regional Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Miguel Ixtahuacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0218-43	FECHA:	10/03/2025




Foto7: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto8: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP	
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---