

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALJETRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0223-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina acanalada a lámina troquelada cal 26 del edificio escolar



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto (t=0.075)



Foto 4: Sustitución de canal + bajadas de agua pluvial en cancha polideportiva



Foto 5: Mejoramiento de baranda perimetral en patio de la escuela primaria



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio (t=0.075)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para completar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALJETRE
ESTABLECIMIENTO:	12-05-0223-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamparas tipo LED tipo reflector 300w dl luxlite



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas

Foto 4:

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo

