

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahucán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0225-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Sustrucción de piso por torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso por torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso por torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso por torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso por torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público