

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0227-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, marco de puerta, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta 0.90 Mts. X 2.14 Mts.



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de barandas de metal



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores y sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público