

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PATRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0232-43	FECHA:	11/03/2025




Foto1: Sustrucción puertas de metal




Foto 2: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de avasto y tanque)



Foto 3: Sustrucción de inodoros



Foto 4: Reparacion de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas





Foto 6: sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PATRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0232-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de depósito de agua



Foto 2: Sustrucción de estufa rural completa (movible)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

